公開 美田 昭和63-1/5833

⑲ 日本 国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭63-175833

@Int_Cl_4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)11月15日

G 01 L 9/12

7507-2F

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称 圧力センサ

②実 頭 昭62-65793

❷出 顧 昭62(1987)4月30日 ⋅

砂考案者 北條

久 男

東京都武蔵野市西久保3丁目1番30号 バキュームプロダ

クツ株式会社内

⑪出 願 人 パキユームプロダクツ

東京都武蔵野市西久保3丁目1番30号

株式会社

邳代 理 人 弁理士 鈴木 正次

BEST AVAILABLE COPY

明細書

1.考案の名称

圧力センサ

- 2. 実川新案登録請求の範囲
 - 1 水品基板と水晶薄板が水晶環体を介して対設されており、水晶環体の内側における水晶基板と水 晶薄板の対向面に、大々電極板が設けてあること を特徴とした圧力センサ
 - 2 水晶薄板は、周縁部に水晶環体が一体的に設けられている実用新案登録請求の範囲第1項記載の 圧力センサ
- 3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この考案は隔膜式の圧力センサに関するもので、 真空を取扱う分野において利用される。

(従来の技術)

従来、真空圧力を測定する為の圧力センサの一つとして隔膜式の圧力センサが知られている。 これは隔膜部分を圧力に応動する可動電極とし、

355

— 1 **—**



該可動電極と固定電極を対向させて、両電極間の 静電容量から圧力を求めることを動作原理として いる。

(考案が解決しようとする問題点)

上記のような隔膜式の圧力センサにおいて、隔 膜は通常、インコネル又はステンレススチールの 薄板(50~200m厚)が用いられ、隔膜の設 置に当っては、緑部を支持部材(例えば円筒)に 溶接していたので、溶接作業に高度な技術を要求 されると共に、皺の発生も少くないなど、製造上、 幾多の問題点があった。従って歩留りも悪く、安 価に製造することが難しかった。

(問題点を解決する為の手段)

そこでこの考案は、隔膜を水晶薄板とすること によって製造上の問題点を解決したのである。

即ちこの考案の圧力センサは水晶基板と水晶薄板が水晶環体を介して対設されており、水晶環体の内側における水晶基板と水晶薄板の対向面に夫々電極が設けてあることを特徴としている。

前記において、水晶薄板と水晶環体は別体で構



成しても良いし、一体に構成しても良く、何れも この考案の目的を達成することができる。

尚、水晶薄板の厚さは従来の薄膜と同様に50 ~200 m程度とすることができる。

(考案の作用)

この考案の圧力センサによれば、メタライズ加 工およびロー付によって組立が可能となり、溶接 作業を不要とすることができる。この結果、製造 上の歩留りも向上することができる。

又、圧力センサが水晶で構成されるので、化学的にも熱的にも安定で、例えば活性ガスの雰囲気に露出させて使用できるなどの利点があり、圧力測定の精度向上も可能である。

(実施例)

以下、この考案の実施例を図面を参照して説明 する.

第1図乃至第3図は、水晶薄板1と水晶環体2 を別体とした実施例で、水晶基板3の上側に水晶 環体2を介して水晶薄板1が対設されている。

前記水晶環体2の上下端面2a、2bは全面が

金蒸着などによりメタライズ加工されている一方、水晶薄板1の下面および水晶基板3の上面には、第2図および第3図に示したように、水晶環体2の端面と同一形状とした接着部4a、4bがロー付により気密に接着されている。又、前記溶接部4a、4bの内側中とと接着部4a、4bがによってよって設けられていると共に、該円形電極5a、5bに対する配線7a、7bは、第1図に示したようにロー付部に接続するのみで良いようになっている。

水晶基板3には貫通孔8が穿設してあり、水晶 基板3と水晶薄板1の間に形成された空間9は外 部と連通しているが、第4図に示したように、貫 通孔8に管体10を接続して、該管体9を介して 空間9内を真空に排気したした後、管体10を封 じ切ったり、或いは管体10に排気系を接続して、 空間 9 内を真空に排気できるようになっている.

次に第5図および第6図に示した実施例は、水 晶薄板1と水晶環体2を一体とした実施例で、水 晶環体 2 を形成すべき水晶板の中央部をエッチン グして、水晶薄板1が構成してある。水晶環体2 の下端面は、前記実施例と同様にメタライズ加工 され、水晶基板3に形成した接着部4bと接着さ れている。水晶薄板1と水晶基板3には失々円形 電極5a、5bがメタライズ加工によって設けて あり、水晶基板3側の円形電極56は、前記実施 例と同様にロー付部に配線7bを接続することに よって、電気的な接続ができるようになっている。 一方、水晶薄板1側の円形電極5aは、円形電極 5 a の中央部に対向させて小孔11を穿設し、該 小孔11を円形電極5aの形成の為のメタライズ 加工時に埋めるようにし、この小孔11を通って 配線7aを円形電極5aに接続できるようになっ ている。水晶基板3には、前記実施例と同様に貫 通孔8が穿設してあり、管体10を接続して排気 ができるようになっている。

上記実施例の圧力センサによれば、空間9を絶対真空とみなし得る程度(例えば10 8 Torr程度)に排気した後、封じ切って、水晶薄板1の外側の真空圧力を検出することができる。即ち水晶薄板1は真空圧力に応じて変形して円形電極5a、5bの間隔が変化し、静電容量も変化するので、静電容量の変化を配線7a、7bを介して測定し、圧力に換算することができる。

又、空間9を割じ切ることなく管体10を介して排気系又は独立した真空系に接続すれば、水晶 薄板1の両側の差圧を測定することもできる。

第7図は、真空容器内に圧力センサを露出させて設置できるようにした使用状態の例で、圧力センサがフランジ12に支柱13、13を介して設けると共に、円形電極5a、5bに接続された配線7a、7bをフランジ12を貫通して設けたリード端子14a、14bを介して外部に取り出してある。フランジ12を真空容器に設けた測定ボートに取付けることによって圧力センサは真空容器内に配置され、真空容器内の圧力をリード端子

14a、14bを通して測定することができる.

圧力センサを構成した水晶は、化学的および熱的に安定した材質であるので、真空雰囲気が活性ガスであっても露出させて使用でき、かつ高温又は低温の雰囲気でも使用することができる。又、 腐敗を構成した水晶薄板は弾性体としても優れており、圧力が繰返し変動しても、変形が残留しないので、センサーとしての応答速度、信頼性も向上することができる。

(考案の効果)

以上に説明した通り、この考案によれば、水品 製の基板、環体、薄板で圧力センサを構成したの で、隔膜としての水晶薄板の張設が容易にできる 効果があり、かつ失敗のおそれも少く製造上の歩 留りを向上できる効果がある。

更には高精度、かつ高信頼度で、露出形で使用 できる圧力センサを提供できる効果もある。


4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案の実施例の縦断面図、第2図は同じく実施例の分解斜視図、第3図は同じく実

施例の水晶薄板の底面図、第4図は同じく実施例の水晶萃板の一部拡大断面図、第5図はこの考案の他の実施例の縦断面図、第6図は同じく他の実施例の水晶薄板の底面図、第7図はこの考案の実施例の使用状態における正面図である。


- 1…水晶薄板
 - 2…水晶環体
 - 3…水晶基板


実用新案登録出願人 バキュームプロダクツ株式会社 代 理 人 鈴 木 正 次




363 実開場-175833 水理人 鈴 木 正 次


第 3 図





364






365

代理人 鈴 木 正 次

5/

第 7 図



7

366

実開しる-17563:

代理人 鈴 木 正 次

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THE DAGE BLANK (USPTO)